

## 附件 1

## 云南省建设用土壤污染风险管控和修复名录

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在州(市)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
1	昆明焦化制气有限公司(二期)地块二	昆明市	空港经济区文博路	中心地理坐标为北纬25°01'52", 东经102°53'4"; 公司三期地块以东, 隆森铝业公司以南, 公司二期地块一以西, 公司一期地块以北	114878.00	昆明焦化制气有限公司	完成风险评估	满足仓储用地土壤环境质量要求	云南省生态环境科学研究院	尚未确定	昆明焦化制气有限公司	2019.9.14
2	昆明焦化制气有限公司(三期)	昆明市	空港经济区文博路	中心地理坐标为北纬25°02'00", 东经102°53'12"; 小杨梅工业园以东, 公司四期地块以南, 公司二期地块二以西, 公司一期地块以北	70268.11	昆明焦化制气有限公司	完成修复方案编制	满足仓储用地土壤环境质量要求	云南易清环境科技有限公司	尚未确定	昆明焦化制气有限公司	2019.9.14
3	昆明焦化制气有限公司(四期)	昆明市	空港经济区文博路	中心地理坐标为北纬25°01'41", 东经102°53'06"; 小杨梅工业园以东, 隆森铝业公司以南, 呈黄路以西, 公司三期地块以北	30793.15	昆明焦化制气有限公司	完成风险评估	满足仓储用地土壤环境质量要求	未编制方案	尚未确定	昆明焦化制气有限公司	2019.9.14

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在州(市)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
4	云南红云氯碱有限公司B区地块	昆明市	安宁市连然街道办事处大屯村	位于安宁市区西南方向,距安宁市中心直线距离约为3.5公里。北纬24°54',东经102°28;	204500.00	云南红云氯碱有限公司	完成场地调查,修复治理资金已落实,正在招投标	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	尚未确定	尚未确定	云南红云氯碱有限公司	2021.10.29
5	昆明钢铁集团有限责任公司桥钢厂片区地块	昆明市	昆明市安宁市太平新城桥头村	中心地理坐标为北纬24.96691,东经102.57804;北至龙箐村,南至沪瑞线,东至桥头村,西至华楚国际汽配城	354911.71	昆明钢铁集团有限责任公司	完成风险评估	满足居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求。	宝航环境修复有限公司	尚未确定	昆明钢铁集团有限责任公司	2020.12.4
6	昆明市农药厂1#(碧溪园1-7号楼)原农药厂厂界内地块	昆明市	昆明市盘龙区铂金大道东侧	中心地理坐标为北纬25.08790,东经102.75170;西侧为铂金大道,东侧为城市规划道路,南侧为空地,北侧为昆明农药厂厂界外地块	13906.38	云南碧城房地产开发有限公司	风险管控阶段,已完成临时风险管控方案编制,自行组织专家评审,并通过专家评审。	满足居住用地土壤环境质量要求	招商局环保科技有限公司	招商局环保科技有限公司	云南碧城房地产开发有限公司	2020.12.4

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在州(市)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
7	昆明市农药厂3#地块(铂金中心项目)	昆明市	地块位于昆明市盘龙区铂金大道和穿金路交汇处	中心地理坐标为东经102°45'18.40", 北纬25°4'59.17"。西侧为铂金大道, 东侧为城市规划道路, 南侧为穿金路, 北侧为昆明市农药厂1#(碧溪园1-7号楼)原农药厂厂界内地块	35027.16	昆明城建房地产开发股份有限公司	风险管控阶段, 已完成暂不开发利用风险管控方案编制, 自行组织专家评审, 并通过专家评审。	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	云南省生态环境科学研究院	昆明城建房地产开发股份有限公司	无	2021.10.29
8	云南省陆良县龙海化工有限责任公司地块	曲靖市	陆良县西桥工业片区	中心地理坐标为北纬25°00', 东经103°37'; 北侧紧邻陆良平昌复合肥厂和东陆冶炼厂, 南侧紧邻南盘江, 西侧紧邻银河纸业和东陆冶炼厂, 东侧紧邻云南新荃峰化工有限责任公司和陆良龙海化工生活区	224064.00	云南省陆良县龙海化工有限责任公司	正在开展效果评估	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地、公共设施用地土壤环境质量要求	宝航环境修复有限公司	北京建工环境修复股份有限公司、圣清环保股份有限公司、云南正浩建设工程有限公司	曲靖市生态环境局陆良分局	2019.9.14

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在州(市)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
9	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽分公司者海关闭厂区地块	曲靖市	会泽县者海镇	中心地理坐标为北纬34°14', 东经 103°37'; 阿依卡村以东, 胡家坡村以南, 者海镇以西, 新华村以北。	530000.00	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽分公司	已完成部分管控措施, 正在对厂区土壤及地下水实施风险管控	满足建设用地土壤环境质量要求, 用途根据《国土空间调查规划用途管制用地用海分类指南(试行)》, 达到工矿用地要求。	云南省生态环境科学研究院、北京中地泓科环境科技有限公司	中铝环保节能集团有限公司	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽分公司	2019.9.14
10	腾冲恒丰矿业有限责任公司飞龙电锌厂地块	保山市	腾冲市石头山工业园区	中心地理坐标为北纬25°1'13", 东经95°25'25"; 西侧为荒地, 东侧为腾冲市益华林达木制品厂, 北侧为荒地, 南侧为云南嘉艺木业	13340.00	腾冲兴业园区开发投资有限公司	已完成修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	云南省环境科学研究院	中地寅岗建设集团有限公司	腾冲兴业园区开发投资有限公司	2019.9.14
11	昆明市台湘科技学校新校区地块	昆明市	宜良县北古城镇大薛营社区瓦仓村	地块中心位置坐标为北纬 24°59'25.82"、东经 103°10'2.32"。地块北侧为原宜良申泰再生钢铁炉料有限公司用地, 现状为空地; 西侧为山体林地; 东侧为机耕道路及昆明东北绕城高速, 农用地; 南侧为马宜公路, 道路一侧为瓦仓村。	70364.41	陈苏根	已完成修复方案编制评审, 未开展修复	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	云南省环境科学研究院	重庆力巨建筑工程有限公司	昆明市台湘科技学校	2021.10.29

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在州(市)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
12	原牟定县渝滇化工有限责任公司历史遗留重金属污染地块	楚雄州	牟定县共和镇	东边界坐标:E:101°32'4.15416", N:25°17'53.24486"; 西边界坐标:E:101°31'56.39078", N:25°17'55.36917"; 南边界坐标:E:101°32'0.44628", N:25°17'47.93408"; 北边界坐标:E:101°32'0.17591", N:25°17'57.87972"	64000.00	牟定县开发投资有限公司	一期、二期已完成修复工程效果评估;三期、四期正在开展修复效果评估。	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	云南省生态环境科学研究院	北京建工环境修复股份有限公司	牟定县人民政府	2018.1.25
13	云南文山金驰砒霜有限公司地块	文山州	文山市马塘镇黑末村委会播烈村	东: (经度:104.00270, 纬度:23.54598) 南: (经度:104.00101, 纬度:23.54750) 西: (经度:103.99998, 纬度:23.5449) 北: (经度:104.00191, 纬度:23.54380)	35737.30	云南文山金驰砒霜有限公司	已完成污染土壤治理,正在实施地下水修复	满足工业用地土壤环境质量要求	中机国际工程设计研究院有限责任公司	圣清环保股份有限公司	文山州生态环境局文山分局	2019.9.14
14	云南红云氯碱有限公司D区地块	昆明市	云南省安宁市连然镇大屯村	中心地理坐标: 东经102.28000, 北纬24.54000。地块东面螳螂川390米,西南小汉营1257米,北面大屯小村900米	46100.00	云南红云氯碱有限公司	完成场地调查,修复治理资金已落实,正在招投标	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	尚未确定	尚未确定	云南红云氯碱有限公司	2022.12.26

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在州(市)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
15	七彩云南·古滇文化旅游名城 B-14-02、 B-14-03 地块	昆明市	云南省昆明市晋宁区晋城镇三合村委会、古城村委会	B-14-02 中心地理坐标：东经 102.73965，北纬 24.76007 西侧紧邻经十路延长线（已修建通车）；北侧紧邻纬四路二期（未修建）；东侧紧邻经十一路延长线（正修建，现为土路），南侧紧邻 B-14-03 地块。B-14-03 中心地理坐标：东经 102.73965，北纬 24.76007 地块西侧紧邻经十路延长线（已修建通车），北侧紧邻 B-14-02 地块；东侧紧邻经十一路延长线（正修建，现为土路），南侧紧邻纬六路（正在修建，正在进行路基修建）。	488214.56	昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司	完成风险评估，正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求	宝航环境修复有限公司	尚未确定	昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司	2022.12.26
16	红河州妇女儿童医院建设项目涉及原氟化钠厂地块	红河州	蒙自市横一路与 8 号路交叉口东北侧（文澜镇世家寨）	中心地理坐标：东经 103.34876，北纬 23.37381，东至民房，西至红河州妇幼保健院建设用地，南至荒地，北至红河州妇幼保健院建设用地	1620.01	红河州妇女儿童医院	正在开展风险评估报告评审	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	云南交投生态科技股份有限公司	尚未确定	蒙自市人民政府	2022.12.26

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期
	地块名称	所在州(市)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	
17	昆钢本部转型项目物流园地块	昆明市	云南省昆明市安宁市昆钢物流园(珍泉路南侧)	北至珍泉路,东至园山东路,南至沙河退界、西至圆山南路	179209.43	昆明钢铁控股有限公司	完成风险评估	满足居住用地土壤环境质量要求	尚未确定	尚未确定	云南省昆明市安宁市昆钢物流园	2023.8.16

**有关备注:** 1. 列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块,不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。2. 未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块,禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。3. 环保举报电话: 12369。